

青海省中央生态环境保护督察受理转办
群众信访举报问题整改销号情况公示表

投诉受理编号	D3QH202312210014
整改任务概述	中铁二十一局施工建设兰新高铁时，破坏3号洞口上方前后坡面及上山道路，施工完成后未恢复绿化，导致土层裸露。
整改责任单位	城东区人民政府
整改措施及成效	<p>调查核实情况： 该反映问题区域为中国铁路青藏集团有限公司实施的兰新客专付家寨3号隧道病害整治工程，项目实施区域为城东区付家寨山青海宏亚水电工程有限公司绿化区内，项目施工单位为中铁二十一局。截至目前，中国铁路青藏集团有限公司已完成付家寨3号隧道口前坡面绿化工程，后坡面绿化及道路恢复还未完成。</p> <p>处理和整改情况： 1. 2024年1月26日，西宁市城东区人民政府致函中国铁路青藏集团有限公司关于兰新客专付家寨3号隧道病害整治工程用地区域进行整改。 2. 2024年1月28日，中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部已提供绿化恢复措施说明，并承诺于2024年6月30日前完成绿化及原有上山道路恢复工程。</p> <p>整改成效： 1. 对自建房区域增设截污纳管，彻底解决居民生活排水问题； 2. 经对10周边户居民进行满意度回访，满意度达到100%。</p>
整改时间	2023年12月21日至2024年6月30日
社会监督联系人及电话	李琴剑-18697269660



青海省中央生态环境保护督察受理转办 群众信访举报问题整改销号情况公示表

投诉受理编号	D3QH202312030004
整改任务概述	西宁市城东区民族大学家属院左侧有一家废品站，沿废品站左侧下坡后右拐向前 200 米左右，有很多的出水口将五颜六色的污水排到水渠中。污水主要是作坊工作产生的废水，还夹杂着一些煤灰和垃圾，冬天经常结冰，夏天流的到处都是，污染严重。此问题已存在很久，前期城东区环保局核实处理过，但是没有得到有效的解决。
整改责任单位	城东区人民政府
整改措施及成效	<p>调查核实情况：</p> <p>1. 2023 年 12 月 4 日，根据信访举报件内容，城东区政府工作人员到废品站左侧道路坡下现场核实，发现道路右侧 200 米范围内存在 7 处出水口均有污水排入大中水电站引水渠，其中自建房区域居民生活排水出口 6 处(1 处为新发现一户牛羊下水加工作坊，清洗下水内脏废水，颜色浑浊，并夹杂一些煤灰和垃圾排入水渠中)，市疾控中心家属院排水出口 1 处。2. 该区域内一座跨渠桥口处存在地下水涌出，漫延桥面，冬天结冰，夏天流水。3. 在 2021 年 1 月 8 日接到环保 110 平台举报件，举报市疾控中心东墙巷道内北侧水渠内有三处污水接入。城东区生态环境局联合区市场监督管理局到现场核实，发现污水为水渠北侧一户牛羊下水加工作坊，且该作坊无任何加工手续。</p> <p>处理和整改情况：</p> <p>1. 2021 年 1 月 8 日，在接到环保 110 举报件后，城东区取缔了牛羊下水作坊；2023 年 12 月 4 日，城东区依据《市场主体登记管理条例》对新发现牛羊下水加工作坊现场关停取缔。</p> <p>2. 要求市疾控中心对家属院排水管网进行末端封堵，并以化粪池作为蓄水池收集污水后及时进行抽运；督促市疾控中心在 2024 年 4 月 30 日前完成污水管网迁改。3. 由于自建房距离水渠宽度不足 3 米，增设截污纳管困难，在确保安全的前提下制定自建房出水口整改方案，计划于 2024 年 6 月 30 日前完成整改。4. 已对自建房居民发放并张贴温馨提示，要求禁止向水渠周边倾倒生活垃圾，并在原有 2 处生活垃圾桶的基础上增设 4 处，同时设置煤灰收集铁桶 2 个，方便居民后期生活垃圾倾倒收集，做到日产日清，避免向水渠周边倾倒垃圾现象再次发生。5. 对跨渠桥口涌出地下水进行引流，确保冬天桥面不结冰；夏天流水不外溢，待进入枯水期，立即进行整改。</p>

	整改成效： 1. 对自建房区域增设截污纳管，彻底解决居民生活排水问题； 2. 经对 10 周边户居民进行满意度回访，满意度达到 100%。
整改时间	2023 年 12 月 19 日至 2024 年 6 月 30 日
社会监督联系人 及电话	古云-18297105382